

Farmacia Zamboni

Via Oglio, 5 angolo Viale Po CREMONA - Tel.0372 25347

Ogni gio
tutti i

Dom 06 Ottobre, 2013



Cremona Oggi

Il quotidiano online di Cremona

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA

CULTURA

FESTE E TURISMO

AMBIENTE

SPORT

VIDEOGALLERY

Carriac

IL SABATO NOTTE

Ti trovi qui: > Home > breaking news

> **TUMORE AL SENO, TEST GENOMICO PUÒ EVITARE 30% DELLE CHEMIO**

 **Paolo Beltrami S.p.A**
COSTRUZIONI GENERALI 

 **Beltrami**
INIZIATIVE IMMOBILIARI

 **MOVIMENTAZIONE MATERIALI**


 **Farmacia Zamboni**
Via Oglio, 5 angolo Viale Po CREMONA - Tel.0372 25347

 **balotta • costruzioni** 

 **LUCE, GAS, ACQUA, AMBIENTE**
TELECOMUNICAZIONI: **INSIEME**

Carcere, la Uil denuncia: "Sicurezza a rischio, verificare agibilità"

4 ottobre, 2013 // 0 Commenti 





Mi piaceMi piace

Facebook icon Piace a te e ad altre 2 persone. Piace a 2 persone.
[Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Quadro elettrico e stenditoio nel vecchio padiglione di Cà del Ferro. Foto scattate dalla delegazione Uil PA Penitenziari durante la visita del 3 ottobre

In data 3 ottobre una delegazione della UIL PA Penitenziari ha fatto visita alla Casa Circondariale di Cremona per verificare lo stato dei luoghi e le condizioni di lavoro, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. A presiedere la delegazione c'era Angelo Urso, Segretario Nazionale della UIL di categoria, che commenta così il giro effettuato: "E' la seconda volta, quest'anno, che visitiamo la struttura cremonese e devo purtroppo constatare che solo pochi degli interventi richiesti, e necessari, in occasione della visita fatta circa sei mesi fa, hanno trovato seguito e attenzione. Giudizi positivi posso esprimere solo per gli interventi fatti sui tetti della cucina detenuti e del reparto infermeria, per abbattere il fenomeno delle infiltrazioni. Per il resto chiaramente non possiamo ritenerci soddisfatti, reiterando quindi le segnalazioni sulle esigenze di intervento, la cui priorità sembra interessare la caserma agenti, chiusa per inagibilità dai Vigili del Fuoco e il settore colloqui, in cui le infiltrazioni mettono a rischio anche la salute del personale, attesa la prossimità rispetto ai diversi punti luce."

Prosegue Urso, accomunando la questione strutturale a tutti gli altri complessi detentivi: "Mentre si costruiscono nuovi padiglioni, quelli vecchi cadono a pezzi. La manutenzione ordinaria non viene garantita per i noti tagli della politica, non solo nei confronti dell'Amministrazione Penitenziaria. Forse è utile che la politica, il Governo e le Istituzioni interessate prendano coscienza che ristrutturare un edificio a pezzi, costa molto più che mantenerlo con appositi stanziamenti sui capitoli di manutenzione ordinaria".

Chiude con una nota positiva il sindacalista: "Meno male che a Cremona, a far da contraltare vi è una stabile serenità lavorativa, in cui la fruizione dei diritti del personale non sembra aver mai subito dei regressi. L'auspicio è quello che l'apertura del nuovo padiglione non comprometta l'attuale equilibrio e che le scelte organizzative, seguano logiche di confronto con le organizzazioni

GRUPP

05 Paulsee km 31 - 0373.6481
BAGNOLO CREMABCO (CR)
Via Eridano, 21F - 0372.533011
CREMONA (CR)



A due minuti dall'uscita
Tel 0372-838372 -

BIR
N
BASSO
RICCI
MIRKO
Tel. e
e-m

sindacali e non facciano patire sulle spalle del personale il cambiamento epocale dell'istituto cremonese."

Interviene anche Vincenzo Termine, responsabile provinciale della UIL che esprime giudizio negativo sul giro effettuato: "Una struttura vecchia, con poca manutenzione. Infatti l'inverno è alle porte e quindi richiede un immediato intervento per la sistemazione del tetto del vecchio padiglione detentivo. Soprattutto le sezioni, denominate E ed F poste all'ultimo piano del suddetto reparto, presentano numerosissime infiltrazioni d'acqua; parecchie di queste attraversano l'impianto elettrico e vanno a sfociare dentro un secchio posto sopra il quadro elettrico che è collocato, all'interno del box dove opera l'addetto alla vigilanza. Tutto questo rappresenta una violazione delle più elementari regole in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Quindi chiediamo una verifica da parte degli organi competenti, affinché accertino lo stato di agibilità delle stesse sezioni. Per il resto non c'è altro da dire anche perché le foto si commentano da sole".





automezzi1



caserma agenti 2 piano
attualmente chiusa
completamente inagibile



» La festa del Pd del
agosto al 4 settembre

» Rifiuti: da Cremona





© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tags: cà del ferro carcere cremona penitenziari uil

Condividi:          

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE



**Albanese arrestato:
rimpatriato due volte
Aveva documento falso**

22 settembre, 2013 // [Commenta](#) 



**Addizionale Irpef
Cremona tra città al top
A Riccione appena 0,1%**

11 settembre, 2013 // [7 Commenti](#) 

Filmano allevamento

Tirocini, da settembre